

Costa Verde: Ingemmet acudió a zona donde se registró derrumbe



Especialistas realizaron inspección geológica en zona de la Costa Verde donde se registró derrumbe

Especialistas del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - Ingemmet, acudieron de manera inmediata a la Costa Verde, lugar donde el pasado miércoles 18 de diciembre se registró un derrumbe en el acantilado ubicado frente a la playa Los Yuyos en el distrito de Barranco.

La brigada realizó una inspección geológica, determinando de manera preliminar que las condicionantes del derrumbe fueron principalmente la pendiente del acantilado, la altura y el tipo de material, el cual no está bien consolidado.

Se pudo constatar la presencia de fracturas paralelas a la cara del acantilado donde se produjo el evento, el cual formó zonas de debilidad por donde arrancó la caída de material.

[Leer más](#)


En la parte alta del talud se
identificó el uso de



mangueras para el regado del jardín, lo cual no es adecuado; los especialistas recomiendan hacer uso de un sistema de riego por goteo.

[Ver Video](#)

INGEMMET EN MEDIOS



Costa Verde: Ingemmet explica las condiciones del suelo del acantilado Barranco donde ocurrió el derrumbe

El especialista Manuel Vilchez indicó que las zonas del acantilado siempre están “propensas a la caída de pequeñas rocas, sin embargo, en los últimos eventos que han ocurrido, han involucrado volúmenes mayores”.



El derrumbe obstruyó un aproximado de 25 o 30 metros de la pista. (Foto: Daniel Apuy).

Redacción EC

Actualizado el 18/12/2019 a las 19:19

Tras el derrumbe que se registró la mañana del miércoles en el acantilado de la Costa Verde, a la altura de la playa Los Yuyos, en Barranco, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) explicó que este suceso ocurrió por la poca consolidación en la pendiente.

[Leer más](#)

Costa Verde: reabren tránsito de manera parcial tras derrumbe

Se reabrió un carril con sentido a San Miguel y también la vía con destino a Chorrillos. Se reporta tránsito vehicular lento. Agentes PNP permanecen en el lugar.



Congestión vehicular se reporta en ambos sentidos a la altura de la playa Los Yuyos donde se reportó derrumbe. (Captura: RPP/Facebook)

Actualizado el 19/12/2019 a las 09:24

Esta mañana, fue reabierto el tránsito vehicular en un tramo de la **Costa Verde** en ambos sentidos de manera parcial, tras




En tanto para TV Perú Noticias, Manuel Vilchez, especialista del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), explicó que las geomallas cumplen la función de retener desplazamientos de material fino y volúmenes pequeños.

[Leer más](#)

Costa Verde: Ingemmet explica las condiciones del suelo del acantilado Barranco donde ocurrió el derrumbe

El especialista Manuel Vilchez indicó que las zonas del acantilado siempre están "propensas a la caída de pequeñas rocas, sin embargo, en los últimos eventos que han ocurrido, han involucrado volúmenes mayores".



El derrumbe obstruyó un aproximado de 25 o 30 metros de la pista. (Foto: Daniel Apuy).

Tras el derrumbe que se registró la mañana del miércoles en el acantilado de la Costa Verde, cerca a la playa Los Yuyos, en Barranco, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) explicó que este suceso ocurrió por la poca consolidación en la pendiente.

[Leer más](#)



Enlace en vivo por América TV

[Ver video](#)



Entrevista en Exitosa TV

[Ver video](#)



Entrevista en Perú 21

[Ver video](#)

Síguenos en redes:

 [Facebook](#)

 [Twitter](#)

 [Instagram](#)

 [LinkedIn](#)

 [YouTube](#)